### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平10-125749

(43)公開日 平成10年(1998) 5月15日


(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	FΙ	
H01L 21/6	6	H01L 21/66	J
G01B 11/2	4	G01B 11/24	K
G06T 7/0	0	H01L 21/00	
H01L 21/0	0	21/02	Z
21/0	2	G 0 6 F 15/62	415
		審査請求未記	請求 請求項の数12 OL (全 12 頁)
(21)出願番号	<b>特顧平8-277700</b>	(71) 出願人 000	0005108
		株式	式会社日立製作所
(22)出願日	平成8年(1996)10月21日	東京	京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
		(72)発明者 霧里	野 啓子
		神系	於川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式
		会社	吐日立製作所生産技術研究所内
		(72)発明者 石)	川 誠二
		神系	奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株式
		会社	吐日立製作所生產技術研究所內
		(74)代理人 弁理	生 小川 勝男
	•		

#### 

# (57)【要約】

【課題】半導体のような薄膜製品製造の被加工物観察において、従来のように寸法だけではなく、形状としての総合的な判定を可能にする手段を提供する。

【解決手段】半導体のような薄膜製品の3次元形状シミュレーション手段1と、そのシミュレーション結果の3次元形状モデルデータ2と、立体視用観察装置画像データ取得手段3と、3次元形状モデルデータ2と観察装置画像データ4を合成し比較観察を行う立体視形状管理手段6と、立体視映像表示手段7と、入力手段8と、形状管理データ登録手段9から構成する。製造装置で処理した被加工物の実際の形状と目標とする形状との立体的な比較による合否判定と、被加工物の3次元形状データ取得を行うことで、製品の形状管理による歩留り管理が容易になり不良品の低減を図ることが可能となる。



**BEST AVAILABLE COPY** 

1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】被加工物に要求される加工パターンを3次元形状モデルとして予めシミュレーションしておき、該被加工物に加工された加工パターンを3次元画像データとして取得した場合、

該3次元形状シミュレーションの有するパラメータと、 該画像データ取得手段の有するパラメータとを整合させ ることで、該シミュレーションされた3次元形状モデル と該取得された3次元画像データとを合成して同一デイ スプレイ上に表示し、

該表示結果に基づいて該被加工物に加工された加工パターンの合否を判定することを特徴とする薄膜製品の製造 方法。

【請求項2】被加工物に要求される加工パターンを3次 元形状モデルで予めシミュレーションしておき、

該被加工物に加工された加工パターンを3次元画像デー タとして取得した場合、

該3次元形状シミュレーションの有するパラメータと該画像データ取得手段の有するパラメータとを整合させることで、該シミュレーションされた3次元形状モデルと該取得された3次元画像データとを合成して同一デイスプレイ上に表示し、

該3次元形状モデルを移動または変形して該3次元画像 データと一致させることで、該加工パターンの頂点、稜 線、面情報からなる3次元形状データを出力し、

該出力結果に基づいて該加工パターンの合否を判定することを特徴とする薄膜製品の製造方法。

【請求項3】前記3次元画像データは、前記被加工物の 検査領域に対して所定の角度傾斜させて取得した2方向 の画像データから生成されることを特徴とする請求項1 または2記載の薄膜製品の製造方法。

【請求項4】前記パラメータは、視角データと、視点座標データと、視線方向ベクトルと、像倍率とを含むものであることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の薄膜製品の製造方法。

【請求項5】前記加工パターンの合否判定は、前記3次元形状モデルと前記3次元画像データとの一致、不一致を所定のマージンを持たせて判定し、該判定結果が一致の場合に所定の信号を出力することを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の薄膜製品の製造方法。

【請求項6】前記取得した加工パターンの3次元形状データを該加工工程での3次元形状モデルとして設定し、該設定された3次元形状モデルに基づいて次工程の製造条件で加工した場合をシュミレーションし、該シミュレーション結果を新たな最適目標3次元形状モデルとすることを特徴とする請求項2記載の薄膜製品の製造方法。

【請求項7】被加工物に要求される加工パターンを3次元形状モデルとして登録しておき、

該被加工物に加工された加工パターンを3次元画像データとして取得した場合、

2

該3次元形状モデルの有するパラメータと、該画像データ取得手段の有するパラメータとを整合させることで、該3次元形状モデルと該取得された3次元画像データとを合成して同一デイスプレイ上に表示し、

該表示結果に基づいて該被加工物に加工された加工パターンの合否を判定することを特徴とする薄膜製品の製造方法。

【請求項8】被加工物に要求される加工パターンを3次元形状モデルとしてシミュレーションする3次元形状モデルシミュレーション手段と、

被加工物に加工された加工パターンを3次元画像データ として取得する3次元画像データ取得手段と、

該3次元形状シミュレーションの有するパラメータと、 該画像データ取得手段の有するパラメータとを整合させ るパラメータ整合手段と、

該パラメータ整合手段によりそれぞれのパラメータを整合することで、該シミュレーションされた3次元形状モデルと該取得された3次元画像データとを合成して同一デイスプレイ上に表示する表示手段とを備えた薄膜製品の検査装置。

【請求項9】被加工物に要求される加工パターンを3次元形状モデルとしてシミュレーションする3次元形状モデルシミュレーション手段と、

被加工物に加工された加工パターンを3次元画像データ として取得する3次元画像データ取得手段と、

該3次元形状シミュレーションの有するパラメータと、. 該画像データ取得手段の有するパラメータとを整合させ るパラメータ整合手段と、

該パラメータ整合手段によりそれぞれのパラメータを整 合することで、該シミュレーションされた3次元形状モ デルと該取得された3次元画像データとを合成して同一 デイスプレイ上に表示する表示手段と、

該3次元形状モデルを移動または変形させる3次元形状モデル変更手段と、

該3次元形状モデルの有する数値情報から該加工パターンの頂点、稜線、面情報からなる3次元形状データを出力する手段とを備えたことを特徴とする薄膜製品の検査装置。

【請求項10】前記3次元画像データ取得手段は、前記40 被加工物の検査領域に対して所定の角度傾斜させて配置された少なくとも2つの画像データ取得手段からなることを特徴とする請求項8又は9記載の薄膜製品の検査装置。

【請求項11】前記パラメータは、視角データと、視点 座標データと、視線方向ベクトルと、像倍率とを含むも のであることを特徴とする請求項8から10のいずれか に記載の薄膜製品の検査装置。

【請求項12】被加工物に要求される加工パターンを3次元形状モデルとして記憶する3次元形状モデル記憶手段と、

50

被加工物に加工された加工パターンを3次元画像データ として取得する3次元画像データ取得手段と、

該3次元形状モデルの有するパラメータと、該画像データ取得手段の有するパラメータとを整合させるパラメータ整合手段と、

該パラメータ整合手段によりそれぞれのパラメータを整合することで、該3次元形状モデルと該取得された3次元画像データとを合成して同一デイスプレイ上に表示する表示手段とを備えた薄膜製品の検査装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体製品のような薄膜製品の歩留まりを向上させる製造技術に関する。 【0002】

【従来の技術】半導体製品のような薄膜製品の製造分野では、製品の歩留まりを向上させるため、透過型電子顕微鏡(TEM)あるいは走査型電子顕微鏡(SEM)を用いた高精度寸法管理や形状観察・異物観察が重要性を増してきている。

【0003】最近では、走査型電子顕微鏡(SEM)を 用いて3次元寸法計測が可能なものもある「日立評論 1994.7.vol76」。

【0004】SEMによる3次元寸法計測については、特開昭59-171445号公報や、特開平06-310070号公報等に記載されている。

【0005】特開昭59-171445号公報では、図2に示す如く、一つの電子ビームを2方向(電子ビーム207、208)から動的に切り換えて試料に照射させ、それぞれの照射方向の試料像を左右の目に対応させてSEM画像を観察することで、実時間で立体視する手30法を開示している。

【0006】また、特開平06-310070号公報では、2方向の電子ビーム照射の一方を高分解能観察用電子ビーム、他方を立体観察用電子ビームとし、両ビームの動的切り替えと、CRT上に表示された右左の目のSEM像を観察するメガネの切り替えの同期をとることにより、試料を高分解能に立体視することを開示している。

【0007】このようにSEMのステレオ対画像を右眼像と左眼像として、CRT画面上に時分割でフィールド(例えば1/60秒)毎に交互に表示し、これに同期する液晶シャッター眼鏡等を通すことで被加工物を立体的に観察することが可能である。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】しかし、これまで3次元形状による測長計測や形状観察を可能とする電子顕微鏡は開発されてきたが、それによる製造ラインの管理は、所定の測定個所における部分的な数値データ(被加工物の寸法、膜厚、合わせずれ等)によりおこなっていた。

4

【0009】このような部分的な数値データで被加工物の形状を管理した場合、その測定個所で基準値を満足するかを判断することとなり、それ以外の部分については管理されていない。従って、測定個所以外が基準値を満足しなければ、それにより製品の歩留まりは低下してしまう。

【0010】一方、測定個所を増やすことで製品の歩留まりを向上させることはできるが、それに伴う検査時間が問題となり、製造ラインのスループットを低下させて10 しまう。

【0011】本発明の目的は、製造ラインのスループットを低下させずに製品の歩留まりを向上させることにある。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達成するために、被加工物から取得する3次元画像を所定の理想画像と比較することで製造ラインを管理するものである。

【0013】より具体的には、被加工物に要求される加工パターンを3次元形状モデルとして予めシミュレーションしておき、該被加工物に加工された加工パターンを3次元画像データとして取得した場合、該3次元形状シミュレーションの有するパラメータと、該画像データ取得手段の有するパラメータとを整合させることで、該シミュレーションされた3次元形状モデルと該取得された3次元画像データとを合成して同一デイスプレイ上に表示し、該表示結果に基づいて該被加工物に加工された加工パターンの合否を判定するものである。

【0014】さらに具体的には、観察装置例えば走査型電子顕微鏡(SEM)の観察試料に対して、両眼の視角に相当するような角度の二方向から照射した電子ビームの2次電子を検出した輝度変調信号をもとに、エッジ抽出法または濃淡画像法で出力処理した右眼用と左眼用の画像データと、3次元形状シミュレーションシステムのシミュレーション結果の形状モデルから、観察装置の視覚(視角)情報と同一条件で生成した右眼用と左眼用の形状モデルデータを、右眼用、左眼用それぞれに合成してCRT等の画面上に切り替え表示し、該表示結果に基づいて該被加工物に加工された加工パターンの合否を判定するものである。

【0015】このように3次元画像と所定の理想画像を比較すれば、加工パターンの形状一致を判断するだけで加工パターンの良否が判定できるので、それに伴う測定時間の増加はほとんど問題とならず、製造ラインに必要なスループットを確保することができる。また、従来の部分的な形状管理ではなく加工パターン全体の形状管理を行うので、各被加工物の加工パターンをほぼ均一に製造することができ、製品の歩留まりを向上させることができる。

50 【0016】また、形状一致の判断については、完全に

一致することを判断するのではなく、所定のマージンを 持たせて判断することが好ましい。これは所定の理想画 像に対して、±a%の拡大・縮小した理想画像を表示さ せて判断させても良く、またそれぞれの座標系に基づい た演算処理によりマージンを持たせて一致・不一致を判 断させても良い。なお、形状一致を判断するには様々な 手法が考えられる。

【0017】また、シミュレーション画像を用いることで、実際に製造させる非直線的な加工パターンに近いものと比較することができるので、さらに高精度に形状管 10 理を行うことができ、製品の歩留まりを向上させることができる。なお、所定の理想画像としては、シミュレーション画像だけでなく、所望の加工パターンを表した3次元CAD図であっても良い。

【0018】さらに、本発明の別の態様としては、被加工物に要求される加工パターンを3次元形状モデルで予めシミュレーションしておき、該被加工物に加工された加工パターンを3次元画像データとして取得した場合、該3次元形状シミュレーションの有するパラメータと該画像データ取得手段の有するパラメータとを整合させることで、該シミュレーションされた3次元形状モデルと該取得された3次元画像データとを合成して同一デイスプレイ上に表示し、該3次元形状モデルを移動または変形して該3次元画像データと一致させることで、該加工パターンの頂点、稜線、面情報からなる3次元形状データを出力し、該出力結果に基づいて該加工パターンの合否を判定するものであっても良い。

【0019】このように、デイスプレイ上で3次元形状モデルを移動又は変形して3次元画像データと一致させることで、その加工パターンの寸法が測定できるので、その寸法データに基づいて加工パターンの合否を判定することもできる。

【0020】なお、これにより加工パターンの頂点、稜線、面情報からなる3次元形状データを簡単に取得することができる。

[0021]

【発明の実施の形態】図1に本発明の3次元形状管理を可能とした一実施例を示す。

【0022】図1は、半導体装置のような薄膜製品の3次元形状のシミュレーションを行う3次元形状シミュレーション手段1と、そのシミュレーション結果の3次元形状モデルデータ2と、走査型電子顕微鏡(SEM)のように視角に相当する2方向から被加工物の高精度観察画像データを取得することが可能な立体視用観察装置画像データ取得手段3と、その取得した観察装置画像データ4及び立体視用視覚データ5を用いて3次元形状モデルデータ2と観察装置画像データ4を合成し比較観察を行う立体視形状管理手段6と、ユーザの立体視を実現する立体視映像表示手段7と、キーボードやマウス、ジョイスティックのような入力手段8と、被加工物形状の合50

6

否判定結果と3次元形状データを登録する形状管理データ登録手段9から構成される。

【0023】図3は、図1に示す3次元形状シミュレーション手段1の機能構成を示すものである。

【0024】図3は、CADデータ設定部301、プロセスパラメタ設定部302、製造過程の検査工程の結果を入力する検査データ設定部303と、検査データ設定部303で設定したパラメタをもとに3次元形状をシミュレーションする3次元形状シミュレーション処理部304から構成されており、そのシミュレーション結果として3次元形状モデルデータ2を生成する。

【0025】図4に、3次元形状シュミレーション手段 1で生成する半導体のエッチング工程の1例を示す。

【0026】本実施例では、先ず、図4(a)に示すよ うに3次元形状を計算するモデル空間の基準座標系40 1を設定する。次に、このモデル空間上にCADデータ 設定部301からのCADデータに基づいてXYレジス トパターン402を被加工材料403上に設定する。次 にエッチング工程のシミュレーションを行う場合、プロ セスパラメタ設定部302を用いてX, Y, Z方向のエ ッチレートを設定する。このエッチレートの代わりに、 製造装置に設定する圧力、温度、処理時間、ガス流量の ような製造レシピの設定値を設定することも可能であ る。また、検査データ設定部303では製造課程の検査 工程で検査した膜厚や、寸法検査による加工寸法、合わ せ検査によるマスクの合わせずれ等を設定することで、 実際の検査測定値をシミュレーションの前の形状モデル 作成(例えば図4(a)404の膜厚設定)や、レジス トパターンの設定に利用することも可能である。次に3 次元形状シュミレーション処理部304が、図4(a) のモデルをメッシュ分割し、各メッシュ毎にエッチング 量を計算した結果の目標とする形状モデル例を図4

【0027】図5は、図1に示す立体視用観察装置画像 データ取得手段3の機能構成を示す図である。

(b) 405に示す。

【0028】観察試料である被加工物の立体的な観察を行う立体視用観察装置501と、その出力輝度変調信号の画像データをエッジ抽出法や濃淡画像法などの画像処理を行う画像処理部502で構成し、画像処理部502の処理結果である観察装置画像データ4と、立体視用視覚データ5を同時に出力する。

【0029】このような立体視用観察装置501の高分解能な実時間立体観察方法の一例を図2に示す。図2は、偏向コイルのような偏向器201によって、観察装置(SEM)の観察試料204に対して、両眼の視角に相当する角度の二方向から照射した電子ビーム207、208の2次電子205を2次電子検出器203で検出し、輝度変調信号として取得する。この際、通常のSEM観察に使用する垂直照射電子ビーム206とは別に、斜め電子ビーム207、208は偏向器201により対

物レンズ202の物点から出たかのように偏向することで、観察試料204の照射位置がずれない。よって、高分解能な立体視像を実時間で取得することが可能である。

【0030】図6は、立体視用視覚データ6の内容を示す図である。

【0031】先ず、3次元形状モデルと合成する際に使用する、図4のモデル空間基準座標系401との相対座標が既知の立体視用画像データ基準座標系601を設定する。立体視用視覚データは、この基準座標系601を使用したデータとして出力する。具体的な立体視用視覚データとしては、観察試料204の観察面に垂直な軸線602に対する電子ビーム207、208の照射角度(ステレオ角)604、605である視角データ、軸線602からの離軸点606、607から結像点603への標データ、離軸点606、607から結像点603への

602からの離軸点606、607の座標である視点座標データ、離軸点606、607から結像点603へのそれぞれの視線方向ベクトル608、609、像倍率を含む。この立体視用視覚データと観察装置画像データをまとめて出力することで、観察装置画像データが右眼用データか、左眼用データであるか判断を行う。また、両眼用のデータが必ずしも同一視覚データである必要はない。

【0032】図7は、立体視形状管理手段6の機能構成を示す図である。

【0033】3次元形状モデルデータ2と立体視用視覚データ5を取得し、形状モデルデータの各種編集処理を行う3次元形状モデル編集処理部701、形状モデル表示設定部702、表示形式パラメタ設定部703、立体視データを合成した表示映像をもとにユーザが合否判断を設定する合否判定設定部704、形状モデルの移動や変形によって被加工物の3次元形状データを取得する形状モデル移動・変形設定部705を有する。形状モデル表示設定部702では、取得した3次元形状モデルを収集をでは、取得した3次元形状モデルの作成や、視覚データの変更、不用部分の非表示等の表示設定を行う。表示形式パラメタ設定部703では、線の色・太さ・種類・陰線処理あるいは面の色付け、質感、半透明表示などグラフィック的に任意な表示方法を選択設定する。

【0034】さらに、3次元形状モデルの右眼用と左眼用のデータを生成する右眼用/左眼用形状モデルデータ生成部706、3次元形状モデルデータ2と観察装置画像データ4のそれぞれ右眼用データと左眼用データの合成を行う形状モデルデータ・画像データ合成処理部707と、生成した合成後の右眼用データ709と左眼用データ708の立体視映像表示手段7への表示映像切り替えを行う左右映像データ切り替え処理部710と、ユーザ入力手段8と、被加工物の合否判定結果と3次元形状データを登録する形状管理データ登録手段9から構成する。

8

【0035】図8に、立体視形状管理手段6が処理する立体視合成表示処理(801)とその利用例である形状の合否判定の基本フローを示す。

【0036】先ず、3次元形状モデル編集処理部701は3次元形状モデルデータ2を取得し(802)、この形状モデルデータと合成する立体視用視覚データ5を取得する(803)。この立体視観察装置基準座標系601における立体視用視覚データの視角データ604、605、視点座標データ606、607、視線方向ベクトル608、609、像倍率を、モデル空間基準座標系401における視覚データとして設定する(804)。次に、右眼用/左眼用形状モデルデータ生成部706は、表示形式パラメタ設定部703で設定された表示パラメタを取得し(805)、先に(804)で設定した視覚データを用いて、実際に右眼用/左眼用の3次元形状モデルを生成する(806)。図9(a)に生成した3次元形状モデル左眼用データ例901と、(b)3次元形状モデル右眼用データ例902を示す。

【0037】形状モデルデータ・画像データ合成処理部707は、観察装置画像データ4を取得し(807)、先の(806)で生成した形状モデルと合成する(808)。この結果、求める左眼用データ708と右眼用データ709を出力する(809)。図10に合成した左眼用データ708の表示例を示す。点線で示した3次元形状モデル左眼用データ1002は、3次元座標系1001の表示空間上に3次元形状モデルデータとして表示する。一方、観察装置画像左眼用データ1003は、画像処理時に設定したXY平面1004上に表示する。

【0038】左右映像データ切り替え処理部710は、 ユーザが立体視可能なように立体視映像表示手段7に立 体視表示を行う(810)。このような立体視合成表示 処理(801)の結果、ユーザは立体視した3次元形状 モデルデータと観察装置画像データの合成映像を見て、 図11(a)に示すように、例えば点線表示した目標と する形状モデル1101と観察装置画像データ1102 が一致しているかどうか判断し、合格品か不合格品かの 判定結果を入力装置8を用いて、合否判定設定部704 に設定する(811)。ユーザの判断をさらに容易にす るために、図11(b)に示すように、目標とする形状 モデル1101のマージン分として目標最小モデル11 03と目標最大モデル1104を表示し、その中に観察 装置画像データがはいっているかどうかを確認すること も可能である。最終的に、被加工物の合否判定結果を形 状管理データ登録手段9に登録する(812)。

【0039】図12に、本発明の別の利用例として、観察装置画像データの3次元形状データを取得する処理フローを示す。

【0040】シミュレーションによって生成した3次元 形状モデルデータ2には、頂点、稜線、面の3次元位置 50 情報とその位相情報は全て存在する。観察装置画像デー タ4は、エッジ抽出法や濃淡画像法で処理した場合、X Y2次元情報で記述される。ユーザは右眼用データと左 眼用データをそれぞれ合成して立体視した表示映像を見 ながら、形状モデルデータを移動または部分的に変形す ることで、両者の映像を一致させたときの形状モデルの データを、観察試料の実際の3次元形状データとして取 得することが可能である。図12に示すように、先ずユ ーザが認識できるように立体視合成表示処理を行い(8) 01)、3次元形状モデルと観察装置データが一致して いるかどうか判断する(1201)。もし、一致してい ないならば、処理(1202)に従って、入力手段8を 用いて形状モデル移動・変形設定部705に3次元形状 モデルの移動量や変形量を設定する(1203)。この 操作で、もとの3次元形状モデルデータ2を変更し、新 たな3次元形状モデルデータを生成する(1204)。 よって、この新たな形状モデルを用いて、再度、立体視 合成表示処理(801)を実行する。この一連の処理 を、3次元形状モデルと観察装置画像データが一致する まで繰り返す。仮に、両者が一致したならば、処理(1 205) に従い、その時点の形状モデルの頂点、稜線、 面データを、観察装置で観察した観察試料の実際の3次 元形状データとして、形状管理データ登録手段9に登録 する(1206)。

【0041】図11の処理と図12の処理を合わせて、 形状モデルの移動または変形後の形状との一致性を判断 して、ユーザが観察試料形状の合否判定を行うことも可 能である。

【0042】図13は、本発明の構成の別の一実施例を 示すものである。図1に示した構成の立体視映像表示手 段7の両眼用データの切り替え表示に同期する偏向メガ ネや色フィルタメガネのような光学式シャッターメガネ あるいは液晶シャッターメガネ等のデバイス10と、3 次元形状モデルデータ2を登録する3次元形状シミュレ ーションモデルデータ登録手段11と、観察装置画像デ ータ4と立体視用視覚データ5を登録する立体視用観察 装置画像データ登録手段12を追加して、3次元立体視 合成表示形状管理手段13を構成する。このメガネ等の デバイス10は、図7の左右映像データ切り替え処理部 710の切り替え表示に同期する同期発生器によって、 シャッターの切替を行う。このようにユーザが立体的に 映像を認識する際に、CRT等の画面表示の切り替えに 同期する偏向メガネや、あるいはCRTとメガネが一緒 になったヘッドマウンテッドディスプレイ(HMD)な どのデバイスをを使用することも可能である。

【0043】図14は、本発明を薄膜製品製造ラインに 適用する際の構成の一実施例を示すものである。図13 に示した3次元立体視合成表示形状管理手段13に、製 造条件管理手段14と製造条件管理データ登録手段15 と、進行管理手段16と進行管理データ登録手段17 と、検査データ管理手段18と検査データ登録手段19 10

と、アラーム出力手段 2 0 を追加して構成する。図 1 5 は、図 1 4 の構成時に扱う製造条件管理データ(1 5 0 1)と、進行管理データ(1 5 0 2)と、検査データ(1 5 0 3)と、3 次元形状シミュレーションモデルデータ(1 5 0 4)と、立体視用観察装置画像データ(1 5 0 5)と、形状管理データ(1 5 0 6)の内容を示したものである。

【0044】製造条件管理手段14は、品種名とその工 程フローと工程名毎の製造レシピ名及び製造装置に設定 する温度や真空度のような製造レシピデータの設定及び 管理を行い、このような製造条件管理データ(150 1) を製造条件管理データ登録手段15に登録する。進 行管理手段16は、製造条件管理データ(1501)の 品種名とその工程フローを設定した処理ロットのロット No、ウエハNo毎に製造レシピ名、製造装置No、着工日 時、着工者、被加工物の合否判定結果からなる製造進捗 状況の管理を行い、このような進行管理データ(150 2) を進行管理データ登録手段17に登録する。検査デ ータ管理手段18は、品種名、工程名、ロットNo、ウエ ハNo、検査レシピ名、被加工物上観察位置座標を含む検 査レシピデータ、製造過程の膜厚、寸法、合わせずれ等 の検査データの管理を行い、このような検査データ(1 503)を検査データ登録手段19に登録する。

【0045】図13の3次元形状シミュレーション手段 1は、製造条件管理手段14の管理する製造条件管理デ ータ(1501)から品種名、工程名、製造レシピデー タを取得して、目標形状とする製造製品のシミュレーシ ョン処理を実行する。このとき、図3の検査データ設定 部303で実際の検査データを使用するには、検査デー 夕管理手段18が管理する検査データ(1503)から 品種名、工程名、ロットNo、ウエハNoをキーにして膜 厚、寸法、合わせずれ等の検査データを検索し設定す る。ただし、特定のロットNo、ウエハNoを使用していな い場合は、その品種名、工程名の基本モデルデータとし て使用する。生成した3次元形状モデルデータ2は、品 種名、工程名、ロットNo、ウエハNoと併せて3次元形状 シミュレーションモデルデータ(1504)として、3 次元形状シミュレーションモデルデータ登録手段11に 登録する。

【0046】立体視用観察装置画像データ取得手段3は、進行管理手段16の管理する進行管理データ(1502)から観察試料の品種名、工程名、ロットNo、ウエハNoを取得して、被加工物の観察を行う。定点観察ではなく検査装置で確認済みの異常箇所の観察の場合は、検査データ管理手段18の管理する検査データ(1503)から被加工物上観察座標を取得して、その座標位置の観察を行う。立体視観察結果である観察装置画像データ4と立体視用視覚データ5は、品種名、工程名、ロットNo、ウエハNo、被加工物上観察位置座標と併せて立体視用観察装置画像データ(1505)として立体視用観

察装置画像データ登録手段12に登録する。

【0047】立体視形状管理手段6は、3次元形状シミ ュレーションモデルデータ登録手段11の3次元形状シ ミュレーションモデルデータ (1504)と、立体視用 観察装置画像データ登録手段12の立体視用観察装置画 像データ(1505)の品種名、工程名、ロットNo、ウ エハNoをキーにして突き合わせ検索により取得したデー タで、図8に示した基本処理フローに従い立体視合成表 示処理(801)を実行し、目的の形状モデルデータと 観察画像データを合成表示する。ユーザが行った被加工 物の3次元形状の合否判定結果は、品種名、工程名、ロ ットNo、ウエハNo、被加工物上観察位置座標と併せて、 形状管理データ (1506) として形状管理データ登録 手段9に登録する。さらに、この形状管理データ(15 06)の品種名、工程名、ロットNo、ウエハNo、合否判 定結果を、進行管理手段16に送信し進行管理データ (1502)の合否判定に登録する。仮に合否判定結果 が不合格の場合、進行管理手段16は、アラーム出力手 段20で音声や文字として必要部署のユーザに不合格に なった品種名、工程名、ロットNo、ウエハNo、製造装置 No、着工日時を連絡するとともに、不合格のロットNoの

処理ロットの次工程への着工をストップする。

【0048】また、合成比較の結果、被加工物を合格品

と判定した場合でも、図11(b)に示すように、最適

目標とする形状モデル1101のマージン分である目標

最小モデル1103と目標最大モデル1104の間で形 状が異なる。立体視形状管理手段6では、図12に示し た処理フローに従い取得した被加工物の頂点、稜線、面 情報からなる3次元形状データを、品種名、工程名、ロ ットNo、ウエハNo、被加工物上観察位置座標、合否判定 結果と併せて、形状管理データ(1506)として形状 管理データ登録手段9に登録する。3次元形状シミュレ ーション手段1で、特定のロットNo、ウエハNoの次工程 以降の工程名の形状シミュレーションを行う際に、図3 のCADデータ設定部301は、この形状管理データ (1506) から、同一の品種名、ロットNo、ウエハNo の工程フローをさかのぼって最新の工程名を検索し、そ のときの被加工物3次元形状データを取得して、シミュ レーションの前の形状として設定する。プロセスパラメ タ設定部302は、製造条件管理手段14の管理する製 40 造条件管理データ(1501)からシミュレーションを 行う品種名、工程名を検索しその製造レシピデータを取 得して設定する。3次元形状シミュレーション処理部3 04は、上記のシミュレーション処理を実行し、その特 定の品種名、工程名、ロットNo、ウエハNoにおける最適 目標とする3次元形状モデルデータとして、品種名、工 程名、ロットNo、ウエハNoと併せて3次元形状シミュレ ーションモデルデータ登録手段11に登録し、立体視形

状管理手段6の被加工物形状の合否判定に使用する。よって、画一的な数値データによる寸法管理ではなく、ロ 50

12

ットNo、ウエハNo毎の被加工物形状のばらつきを考慮した形状管理が可能である。

【0049】本手段では、3次元シミュレーションの途中経過出力処理が可能な3次元形状シミュレーション手段1や、被加工物の観察試料の移動、あるいは電子ビーム照射角度の変更を実時間で出力処理する立体視用観察装置501を用いれば、リアルタイムに立体視合成表示を行うことも可能とする。また、3次元形状モデルデータ2と、観察装置画像データ4はそれぞれ単独で立体視することも可能とする。さらに、3次元形状シミュレーションモデルデータ登録手段11や立体視用観察装置画像データ4及び立体視用視覚データ5の複数形状分を同時に取得することで、複数の立体映像を同時に表示することも可能とする。

【0050】走査型電子顕微鏡SEM像の焦点深度が深いことを利用して、ステレオ像の3次元計測(3次元測長)が行えることも既知の技術であるが、このように特徴点の3次元位置データの存在する観察装置画像データを利用することも可能である。

【0051】走査型電子顕微鏡装置(SEM)では加速電圧を高くすることによって、試料の表面だけではなく、上層膜を通して下層膜の観察が可能になる。また、目標とする3次元形状シミュレーションモデルは、グラフィック的な表示パラメタの設定によって、下層膜を表示あるいは非表示させることは非常に簡単に行える。このように、奥行き方向のある形状を作業者が認識し、管理あるいは解析するには、本システムのように3次元立体視合成表示処理した被加工物の観察画像データと、目標とする形状モデルを比較観察することがますます重要になる。

【0052】本実施の形態では、半導体装置の製造方法 について主に記載してきたが、他の製品の製造ラインに 本発明を適用できることは言うまでもない。

[0053]

【発明の効果】本発明によれば、被加工物の形状管理を 行うことで、製造ラインのスループットを低下させずに 製品の歩留まりを向上させることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示すプロック構成図。

【図2】従来の立体視観察装置の高分解能な実時間立体 観察方法を示す説明図。

【図3】本発明の一実施例の3次元形状シミュレーション手段の機能構成図。

【図4】本発明の一実施例の3次元形状シュミレーション手段で生成する半導体のエッチング工程図。

【図5】本発明の一実施例の立体視用観察装置画像データ取得手段の機能構成図。

【図 6 】本発明の一実施例の立体視用視覚データの内容を示す説明図。

【図7】本発明の一実施例の立体視形状管理手段の機能 構成図。

【図8】本発明の一実施例の立体視合成表示処理とその 利用例である形状の合否判定の処理フローの説明図。

【図9】本発明の一実施例で生成した3次元形状モデル データ例を示す説明図。

【図10】本発明の一実施例で合成した左眼用データ例 を示す説明図。

【図11】本発明の一実施例の合否判定の説明図。

【図12】本発明の一実施例で観察装置画像データの3 10 次元形状データを取得する処理フローの説明図。

【図13】本発明の別の一実施例を示すブロック構成 図。

【図14】本発明を製品製造ラインに適用した一実施例 を示すブロック構成図。

【図15】本発明を製品製造ラインに適用した一実施例 で扱うデータの内容を示す説明図。

【符号の説明】

- 3次元形状シミュレーション手段
- 3次元形状モデルデータ

- 立体視用観察装置画像データ取得手段 \* 3
- 観察装置画像データ
- 5 立体視用視覚データ
- 6 立体視形状管理手段
- 7 立体視映像表示手段
- 入力手段
- 形状管理データ登録手段
- 10 立体視用メガネ
- 3次元形状シミュレーションモデルデータ登録手 1 1

14


段

\* 20

- 立体視用観察装置画像データ登録手段 1 2
- 3次元立体視合成表示形状管理手段 1 3
- 製造条件管理手段 1 4
- 製造条件管理データ登録手段 1 5
- 16 進行管理手段
- 進行管理データ登録手段
- 検査データ管理手段 18
- 検査データ登録手段 19
- 2.0 アラーム出力手段


【図1】

図 1




【図9】

図9




【図2】

図2




【図3】

図3




BEST AVAILABLE COPY



BEST AVAILABLE COPY


【図8】


図8



【図12】

図12





**BEST AVAILABLE COPY** 

【図15】

图15

#### 製造条件管理データ(1501)

品種名 工程名 製造レシピ名 製造レシピデータ (承点、支室室・・)

# 進行管理データ(1502)

品限名 工程名 ロットNo ウエハNo 製造レシピ名 製造装置No 着エ日吟 着工者 合否判定

#### 検査ゲータ(1503)

	品相名	工程名	ロットNo	ウェハル	検査	レシピ名				
技会 レシビデータ (安加工権上領事位置資保・・)						検査データ	夕 (寸珠。	<b>#</b> #.	会わせずれ・	->

### 3次元が状シミュレーションモデルデータ(1504)

品種名 工物名 ロットNo ウエハNo 3次元形状モデルデータ(資点、物能、悪・・)

#### 立体視用機需装置画像データ(1505)

Ì	品租名	工程名	Ē	ントル	ウエハ‰	被加工制	上领家位置座標
ĺ	视角	視点直標		祝梅方	ロベクトル	像伤率	観察装置画像データ

#### 部状管理データ(1506)

品積名	工程名	ロットル	ウェハル	被加工物上领要位置座標				
合否判定 被加工物3次元形状データ(原点、検集、面・・)								